

## Меры предосторожности

! Храните реактивы, соблюдая все меры предосторожности для химических реагентов.

Работать с реагентами рекомендуется только в защитной одежде: перчатки, очки, халат. При попадании реагентов на кожу промойте эти участки обильным количеством воды с мылом. При попадании реагентов в глаза или проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

## Условия хранения

Хранение в прохладном темном месте.

Температура хранения: +5...+20 °C

Срок годности теста составляет 18 месяцев со дня производства, но не более 12 месяцев с момента приобретения. По истечении срока годности, а также при несоблюдении условий хранения, точность измерений не гарантируется.

ТУ 2643-003-0120924307-2020



atekwater.ru

## Инструкция по использованию



# Набор тестов AWT Fe для анализа пресной и морской воды



## Определение железа в виде хелатов:

1. Ополосните стеклянные кюветы тестируемой водой.
2. Шприцом наберите в кюветы по 5 мл тестируемой воды.
3. В одну из кювет добавьте 20 капель реагента Fe#1.
4. Перемешайте воду в кювете с реагентом до полного растворения реагента.
5. В эту же кювету добавьте 2 капли реагента Fe#2.
6. Перемешайте воду в кювете, в которую добавлены реагенты.
7. В эту же кювету добавьте 3 капли реагента Fe#3 или одну лопаточку сухого реагента (опция).
8. Перемешайте воду в кювете с реагентами до полного растворения реагентов.
9. Подождите не менее 60 минут для окончания реакции.

Тест в своем составе имеет три реагента, которые используются для определения железа (Fe).

**Fe#1** – жидкий реагент – для анализа железа в виде хелатов.

**Fe#2** – жидкий реагент.

**Fe#3** – реагент в виде порошка или жидкий реагент.

## Методика тестирования с помощью цветовой шкалы

### Определение суммы двухвалентного и трехвалентного железа (Fe2 и Fe3):

1. Ополосните стеклянные кюветы тестируемой водой.
2. Шприцом наберите в кюветы по 5 мл тестируемой воды.
3. В одну из кювет добавьте 2 капли реагента Fe#2.
4. Перемешайте воду в кювете с реагентом до полного растворения реагента.

Набор предназначен для экспресс-определения концентрации железа всех видов (Fe II / Fe III / хелатных комплексов) в воде. Концентрация железа определяется как общая сумма всех доступных к анализу соединений железа. Подходит для анализа всех видов пресных и морских вод.

Определение концентрации вещества происходит по изменению цвета раствора, что позволяет определять концентрацию веществ как при использовании цветовой палитры на бумажном носителе, так и при работе с спектрофотометрическими установками после составления калибровочных кривых.

#### Состав набора:

- стеклянная кювета 20 мл – 2 шт.
- мерный шприц 10 мл – 1 шт.
- флакон с реагентом 30 мл – 1 шт.
- флакон с реагентом 20 мл – 2 шт.
- цветовая шкала – 1 шт.
- шпатель (опция) – 1 шт.
- инструкция – 1 шт.

**10.** Для расчета концентрации Fe используйте цветовую шкалу на бумажном носителе или Приложение. Разместите обе кюветы рядом на бумажном носителе так, чтобы кювета без реагентов располагалась на шкале, а кювета с реагентами – на белом поле шкалы (как показано на фото).

Обеспечьте достаточное количество света и, наблюдая сверху, добейтесь максимального совпадения цвета в обеих кюветах. Концентрация веществ соответствует значениям, указанным сбоку от шкалы.

! После проведения теста тщательно промойте кюветы дистиллированной водой и высушите их. Не кладите мокрые кюветы в упаковку, это приводит к нарушению целостности инструкций и упаковки.

5. В эту же кювету добавьте 3 капли реагента Fe#3 или одну лопаточку сухого реагента (опция).
6. Перемешайте воду в кювете, в которую добавлены реагенты.
7. Подождите не менее 5 минут для окончания реакции.
8. Для расчета концентрации Fe используйте цветовую шкалу на бумажном носителе или Приложение для телефона. Разместите обе кюветы рядом на бумажном носителе так, чтобы кювета без реагентов располагалась на шкале, а кювета с реагентами – на белом поле шкалы (как показано на фото). Обеспечьте достаточное количество света и, наблюдая сверху, добейтесь максимального совпадения цветов в обеих кюветах. Концентрация веществ соответствует значениям, указанным сбоку от шкалы.

